

ベルト関係早見一覧表

作成日	： 平成19年10月24日	改定7	： 平成27年5月12日	改定14	： 平成29年3月14日
改定1	： 平成20年10月23日	改定8	： 平成27年7月22日	改定15	： 平成29年6月9日
改定2	： 平成22年7月22日	改定9	： 平成28年5月12日	改定16	： 平成29年9月22日
改定3	： 平成23年4月28日	改定10	： 平成28年6月23日	改定17	： 平成30年2月23日
改定4	： 平成24年9月21日	改定11	： 平成28年8月29日	改定18	： 令和元年11月20日
改定5	： 平成25年8月26日	改定12	： 平成28年9月11日	改定19	： 令和2年10月28日
改定6	： 平成26年6月20日	改定13	： 平成28年12月12日	改定20	： 令和2年11月24日

熱風型乾燥機	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバ	下部コンバ	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ
EA-105	SA-41		A-60	SA-51	SA-49	SA-113	SA-51	131320P300	43	4,471
EA-135	SA-41		A-60	SA-51	SA-49	SA-134	SA-51	131311P200	48	5,010
EA-106	SA-41		A-60	SA-51	SA-49	SA-113	SA-53	131320P300	43	4,471
EA-136	SA-41		A-60	SA-51	SA-49	SA-134	SA-53	131311P200	48	5,010
EB-165	LA-61		LA-74	LA-40		LA-195	4吋	272645P500	56	5,800
EB-185	LA-61		LA-74	LA-40		LA-207		272626P500	59	6,100
EB-205	LA-61		LA-74	LA-40		LA-218		272622P200	62	6,400
EB-245	LA-61		LA-74	LA-40		LA-242		272640P200	68	7,000
EB-166	LA-59		A-40	LA-41		LA-196	6吋	292611P500	37	5,440
EB-186	LA-59		A-40	LA-41		LA-207		292612P200	40	5,740
EB-206	LA-59		A-40	LA-41		LA-219		292614P200	42	6,040
EB-246	LA-59		A-40	LA-41		LA-243		292615P200	46	6,640
EC-285	LA-59		LA-75	LA-43		LA-253		102611P500	49	6,930
EC-325	LA-59		LA-75	LA-43		LA-269		102612P200	52	7,330
EC-365	LA-59		LA-75	LA-43		LA-293		102614P200	56	7,930
EC-405	LA-59		LA-75	LA-43		LA-308		102615P200	59	8,330
EC-286	LA-59		A-40	LA-43		LA-254		102611P500	49	6,930
EC-326	LA-59		A-40	LA-43		LA-270		102612P200	52	7,330
EC-366	LA-59		A-40	LA-43		LA-294		102614P200	56	7,930
EC-406	LA-59		A-40	LA-43		LA-309		102615P200	59	8,330
SC-246	LA-59	LA-42	A-40	A-43				224511P400	53	7,530
SC-286	LA-59	LA-42	A-40	A-43				224512P200	57	8,130
SC-326	LA-59	LA-42	A-40	A-43				224514P200	61	8,730
SC-366	LA-59	LA-42	A-40	A-43				224515P200	65	9,330
EG-465	LA-59		LA-76	A-59		LA-91	A-250	192611P500	62	8,770
EG-515X	LA-59		LA-76	A-59		LA-114	A-250	192612P200	66	9,370
EG-565X	LA-59		LA-76	A-59		LA-138	A-250	192614P200	70	9,970
EG-466R-X	LA-59		A-40	A-59		LA-89	A-250	192611P500	62	8,770
EG-516R-X	LA-59		A-40	A-59		LA-112	A-250	192612P200	66	9,370
EG-566R-X	LA-59		A-40	A-59		LA-136	A-250	192614P200	70	9,970
EL-600R	LA-59	LA-45	A-40	A-58 ×2				012811P300	73	10,370
EL-700R	LA-59	LA-45	A-40	A-58 ×2				012812P200	80	11,370
EL-800R	LA-59	LA-45	A-40	A-58 ×2				012814P200	87	12,370
EL-1000R	LA-59	LA-45	A-40	A-58 ×2		EL-800R プラス	→	012815P200	14	2,066

熱風型乾燥機	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバ	下部コンバ	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ
SSA-80S	SA-42	SA-38	A-60	SA-41			SA-55	032811P300	38	3,972
SSA-100S	SA-42	SA-38	A-60	SA-41			SA-55	032812P200	41	4,322
SSA-130S	SA-42	SA-38	A-60	SA-41			SA-55	032814P200	47	4,852
SSA-160S	SA-42	SA-38	A-60	SA-41			SA-55	032815P200	52	5,382
SSB-200S	LA-59	LA-44	A-40	A-41				302811P400	42	6,054
SSB-240S	LA-59	LA-44	A-40	A-41				302812P200	46	6,654
SSB-280S	LA-59	LA-44	A-40	A-41				302814P100	50	7,254
SSC-340S	LA-59	LA-44	A-40	A-43				072811P300	56	8,054
EA-100SR	SA-42	SA-38	A-62	SA-51			SA-55	032611P300	43	4,470
EA-130SR	SA-42	SA-38	A-62	SA-51			SA-55	032612P200	48	5,010
EA-160SR	SA-42	SA-38	A-62	SA-51			SA-55	032614P200	54	5,570
EA-190SR	SA-42	SA-38	A-62	SA-51			SA-55	032615P300	59	6,110
EB-180SR	LA-59	LA-45	A-40	A-41				292612P200	40	5,740
EB-180SR-Y	LA-59	LA-45	A-40	A-41				304011P200	43	6,140
EB-200SR	LA-59	LA-45	A-40	A-41				292614P200	42	6,040
EB-200SR-Y	LA-59	LA-45	A-40	A-41				304012P200	45	6,440
EB-240SR	LA-59	LA-45	A-40	A-41				292615P200	46	6,640
EB-240SR-Y	LA-59	LA-45	A-40	A-41				304014P200	49	7,040
EB-280SR	LA-59	LA-45	A-40	A-41				302615P100	50	7,240
EB-280SR-Y	LA-59	LA-45	A-40	A-41				304015P200	53	7,640
EB-320SR	LA-59	LA-45	A-40	A-41				302620P200	54	7,840
EB-320SR-Y	LA-59	LA-45	A-40	A-41				304020P200	57	8,240
EC-300SR	LA-59	LA-45	A-40	A-43				072611P200	50	7,130
EC-340SR	LA-59	LA-45	A-40	A-43				072612P200	54	7,730
EC-380SR	LA-59	LA-45	A-40	A-43				072614P100	57	8,130
EC-430SR	LA-59	LA-45	A-40	A-43				072615P200	61	8,730
EG-466R-T	LA-59		A-40	A-59		LA-89	A-250	204511P300	62	8,770
EG-516R-T	LA-59		A-40	A-59		LA-112	A-250	204512P200	66	9,370
EG-566R-T	LA-59		A-40	A-59		LA-136	A-250	204514P200	70	9,970
EG-606R-T	LA-59		A-40	A-59		LA-152	A-250	012811P300	73	10,370
EG-466R-TF	LA-59	LA-45	A-40	A-59				204511P300	62	8,770
EG-516R-TF	LA-59	LA-45	A-40	A-59				204512P200	66	9,370
EG-566R-TF	LA-59	LA-45	A-40	A-59				204514P200	70	9,970
EG-606R-TF	LA-59	LA-45	A-40	A-59				012811P300	73	10,370

遠赤外線乾燥機	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバ	下部コンバ	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ
REV250	LA-59	LA-46	A-40					442911P200	47	6,870
REV300	LA-59	LA-46	A-40					442912P200	51	7,370
REV350	LA-59	LA-46	A-40					442914P200	55	7,970
REV400	LA-59	LA-46	A-40					443011P100	60	8,570
REV500	LA-59	LA-46	A-40					443012P200	67	9,570
REV600	LA-59	LA-46	A-40					443014P600	74	10,570
REV700	LA-59	LA-46	A-40					443015P200	81	11,570
REC150	LA-59	LA-46	A-40					440633P200	40	5,720
REC180	LA-59	LA-46	A-40					440618P200	42	6,080
REC200	LA-59	LA-46	A-40					440611P400	44	6,320
REC250	LA-59	LA-46	A-40					440612P200	48	6,920
REC300	LA-59	LA-46	A-40					440613P200	53	7,520
REC350	LA-59	LA-46	A-40					440614P200	57	8,120
REC400	LA-59	LA-46	A-40					440615P100	61	8,720
REC450	LA-59	LA-46	A-40					440623P100	66	9,320
REC500	LA-59	LA-46	A-40					440646P200	70	9,920
RVD200・200V	LA-59	LA-46	A-40					440611P400	44	6,320
RVD250・250V	または LA-55 要サイズ 確認	LA-46	A-40					440612P200	48	6,920
RVD300・300V		LA-46	A-40					440613P200	53	7,520
RVD350・350V		LA-46	A-40					440614P200	57	8,120
RVD400・400V		LA-46	A-40					440615P100	61	8,720
RVD450・450V		LA-46	A-40					440623P100	66	9,320
RVD500・500V		LA-46	A-40					440646P200	70	9,920
RVD200W	LA-55	LA-46	A-40					441011P300	43	6,170
RVD250W	LA-55	LA-46	A-40					441012P200	47	6,770
RVD300W	LA-55	LA-46	A-40					441013P100	52	7,370
RVD350W	LA-55	fvvv	A-40					441014P100	56	7,970
RVD400W	LA-55	LA-46	A-40					441015P100	60	8,570
RVD450W	LA-55	LA-46	A-40					200412P300	65	9,170
RVD500W	LA-55	LA-46	A-40					200414P200	69	9,770
遠赤外線乾燥機	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバ	下部コンバ	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ
RTC200	LA-55	LA-46	A-40					441111P400	42	6,000

RKH500	LA-56	LA-48	A-36					442711P300	88	9,870	
RKH550	LA-56	LA-48	A-36					442712P200	94	10,470	
RKH600	LA-56	LA-48	A-36					442713P200	97	10,870	
RKH650	LA-56	LA-48	A-36				RKH550 プラス →	442714P100	8	1,060	
RKH700	LA-56	LA-48	A-36				RKH600 プラス →				
KWH500	LA-55	LA-48	A-36					443106P100	88	9,830	
KWH550	LA-55	LA-48	A-36					443107P100	93	10,430	
KWH600	LA-55	LA-48	A-36					443108P100	97	10,830	
KWH650	LA-55	LA-48	A-36					443109P100	102	11,430	
KWH700	LA-55	LA-48	A-36					443110P100	106	11,830	
REL600	LA-56		A-36	50Hz A-61	← 各2本		LA-69	440111P200	79	11,150	
REL700	LA-56		A-36				LA-69	440112P700	86	12,150	
REL800	LA-56		A-36	60Hz A-59			700 プラス →	LA-69	440114P200	7	1,066
REL1000	LA-56		A-36					LA-69	440115P200	21	3,066
RVF600・605	LA-56		A-36	~2003年	← 各2本		LA-69	440111P200	79	11,150	
RVF700・705	LA-56		A-36	50Hz/A-61			LA-69	440112P700	86	12,150	
RVF800・805	LA-56		A-36	60Hz/A-59			705 プラス →	LA-69	440114P200	7	1,066
RVF900・905	LA-56		A-36	2004年~				LA-69	444123P100	14	2,066
RVF1000・1005	LA-56		A-36	A-61				LA-69	440115P200	21	3,066
RKF600	LA-56		A-36	A-61				444311P400	100	11,210	
RKF700	LA-56		A-36				50Hz LA-66	444322P100	110	12,210	
RKF800	LA-56		A-36					444323P100	119	13,210	
RKF900	LA-56		A-36				60Hz LA-65	444324P100	128	14,210	
RKF1000	LA-56		A-36					444325P100	137	15,210	
KWF600	LA-55		A-36	A-61				444406P100	100	11,150	
KWF700	LA-55		A-36				50Hz LA-66	444407P100	109	12,150	
KWF800	LA-55		A-36					444408P100	118	13,150	
KWF900	LA-55		A-36				60Hz LA-65	444409P100	127	14,150	
KWF1000	LA-55		A-36					444410P100	136	15,150	
汎用乾燥機	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバア	下部コンバア	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ	
RVM250・250V	LA-55	LA-46	A-43					440612P200	48	6,920	
RVM300・300V	LA-55	LA-46	A-43					440613P200	53	7,520	
RVM350・350V	LA-55	LA-46	A-43					440614P200	57	8,120	
RVM400・400V	LA-55	LA-46	A-43					440615P100	61	8,720	
RVM450・450V	LA-55	LA-46	A-43					440623P100	66	9,320	

RVM500・500V	LA-55	LA-46	A-43					440646P200	70	9,920
RVM250W	LA-55	LA-46	A-43					441012P200	47	6,770
RVM300W	LA-55	LA-46	A-43					441013P100	52	7,370
RVM350W	LA-55	LA-46	A-43					441014P100	56	7,970
RVM400W	LA-55	LA-46	A-43					441015P100	60	8,570
RVM450W	LA-55	LA-46	A-43					441023P100	65	9,170
RVM500W	LA-55	LA-46	A-43					441046P100	69	9,770
RTM250	LA-55	LA-46	A-43					441112P200	46	6,600
RTM300	LA-55	LA-46	A-43					441113P100	50	7,200
RTM350	LA-55	LA-46	A-43					441114P100	55	7,800
RTM400	LA-55	LA-46	A-43					441115P100	59	8,400
RTM450	LA-55	LA-46	A-43					441123P100	63	9,000
RTM500	LA-55	LA-46	A-43					441146P100	68	9,600
RMB250	LA-55	LA-46	A-43					441112P200	46	6,600
RMB300	LA-55	LA-46	A-43					441113P100	50	7,200
KWB250M	LA-55	LA-46	A-43					441112P200	46	6,600
KWB300M	LA-55	LA-46	A-43					441113P100	50	7,200
RMC350	LA-56	LA-48	A-37					441414P600	70	7,880
RMC400	LA-56	LA-48	A-37					441415P200	76	8,480
RMC450	LA-56	LA-48	A-37					441423P200	81	9,080
RMC500	LA-56	LA-48	A-37					441446P200	87	9,680
KWC350M	LA-55	LA-48	A-37					441506P100	70	7,838
KWC400M	LA-55	LA-48	A-37					441507P100	75	8,438
KWC450M	LA-55	LA-48	A-37					441508P100	81	9,038
KWC500M	LA-55	LA-48	A-37					441509P100	86	9,638
汎用乾燥機	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバ	下部コンバ	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ
RHM500	LA-56	LA-48	A-37					442011P400	69	9,810
RHM600	LA-56	LA-48	A-37					442012P200	76	10,810
RHM505	LA-56	LA-47	A-37					442011P400	69	9,810
RHM605	LA-56	LA-47	A-37					442012P200	76	10,810
RMH500	LA-56	LA-47	A-37					442711P300	88	9,870

RMH550	LA-56	LA-47	A-37					442712P200	94	10,470	
RMH600	LA-56	LA-47	A-37					442713P200	97	10,870	
RMH650	LA-56	LA-47	A-37				RMH550 プラス →	442714P100	8	1,060	
RMH700	LA-56	LA-47	A-37				RMH600 プラス →				
KWH500M	LA-55	LA-47	A-37					443106P100	88	9,830	
KWH550M	LA-55	LA-47	A-37					443107P100	93	10,430	
KWH600M	LA-55	LA-47	A-37					443108P100	97	10,830	
KWH650M	LA-55	LA-47	A-37					443109P100	102	11,430	
KWH700M	LA-55	LA-47	A-37					443110P100	106	11,830	
RFM600・605	LA-56		A-37	50Hz A-61	← 各2本 5型は「A-61」のみ		LA-69	440111P200	79	11,150	
RFM700・705	LA-56		A-37	60Hz A-59				LA-69	440112P700	86	12,150
RFM800・805	LA-56		A-37				70石 プラス →	LA-69	440114P200	7	1,066
RMF600	LA-56		A-37	A-61			50Hz LA-66	444311P400	100	11,210	
RMF700	LA-56		A-37				60Hz LA-65	444322P100	110	12,210	
RMF800	LA-56		A-37					444323P100	119	13,210	
KWF600M	LA-55		A-37	A-61			50Hz LA-66	444406P100	100	11,150	
KWF700M	LA-55		A-37				60Hz LA-65	444407P100	109	12,150	
KWF800M	LA-55		A-37					444408P100	118	13,150	
FCM400 (米麦)	LA-59	LA-42	A-40	50Hz A-58 60Hz A-56	← 各2本 5型は「A-61」のみ	圧送ファン		262912P100	62	8,840	
FCM500 (米麦)	LA-59	LA-42	A-40					50Hz LA-44	263015P200	69	9,840
FCM400 (大豆)	LA-59	LA-42	A-43					60Hz LA-45	262912P100	62	8,840
FCM500 (大豆)	LA-59	LA-42	A-43						263015P200	69	9,840
熱風型乾燥機	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバ	下部コンバ	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ	
HC300G	LA-59	LA-45	A-40					072614P100	57	8,130	
HC340G	LA-59	LA-45	A-40					072615P200	61	8,730	
HC380G	LA-59	LA-45	A-40					152819P200	64	9,130	
HC460G	LA-59	LA-45	A-40								
FC360a	LA-59	LA-42	A-40	← A-43 (大豆用)				262911P200	59	8,440	
FC400a	LA-59	LA-42	A-40	← A-43 (大豆用)				262912P100	62	8,840	
種子用乾燥機	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバ	下部コンバ	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ	

EC260R-S	LA-59		A-40	LA-43		LA-254		062411P100	48	6,930	
EC300R-S	LA-59		A-40	LA-43		LA-270		062412P100	51	7,330	
EC340R-S	LA-59		A-40	LA-43		LA-294		062414P100	55	7,930	
EC380R-S	LA-59		A-40	LA-43		LA-309		062415P100	58	8,330	
EL480R-S	LA-59	LA-45	A-40					012411P100	66	9,370	
EL580R-S	LA-59	LA-45	A-40					012412P100	73	10,370	
EL680R-S	LA-59	LA-45	A-40					012414P100	80	11,370	
RDS270・270V	LA-55	LA-46	A-40					441611P300	53	7,520	
RDS370・370V	LA-55	LA-46	A-40					441613P100	61	8,720	
RDS470・470V	LA-55	LA-46	A-40					441615P100	70	9,920	
RDS520・520V	LA-55	LA-46	A-40				RDS470 プラス →	441644P200	4	680	
RDS270W	LA-55	LA-46	A-40					441711P300	52	7,370	
RDS370W	LA-55	LA-46	A-40					441713P100	60	8,570	
RDS470W	LA-55	LA-46	A-40					441715P100	69	9,770	
RDS520W	LA-55	LA-46	A-40				RDS470W プラス →	441644P200	4	680	
RTS270	LA-55	LA-46	A-40					441811P300	50	7,200	
RTS370	LA-55	LA-46	A-40					441813P100	59	8,400	
RTS470	LA-55	LA-46	A-40					441815P100	68	9,600	
RTS520	LA-55	LA-46	A-40				RTS470 プラス →	441644P200	4	680	
RSC370	LA-56	LA-48	A-36					444515P300	76	8,480	
RSC470	LA-56	LA-48	A-36					444546P100	87	9,680	
RSC520	LA-56	LA-48	A-36				RSC470 プラス →	444544P100	5	680	
種子用乾燥機	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバ	下部コンバ	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ	
RFS570	LA-56		A-36				LA-69	442411P400	79	11,150	
RFS670	LA-56		A-36	50Hz A-61	← 各2本	570 プラス →	LA-69	442412P100	7	1,066	
RFS770	LA-56		A-36				LA-69	442413P200	14	2,066	
RFS870	LA-56		A-36	60Hz A-59			LA-69	442414P100	21	3,066	
RFS970	LA-56		A-36				LA-69	442415P200	28	4,066	
RFS575	LA-56		A-36					442411P400	79	11,150	
RFS675	LA-56		A-36	A-61		575 プラス →	50Hz LA-66	442412P100	7	1,066	
RFS775	LA-56		A-36						442413P200	14	2,066
RFS875	LA-56		A-36					60Hz LA-65	442414P100	21	3,066
RFS975	LA-56		A-36						442415P200	28	4,066

RSF570	LA-55		A-36	A-61				444611P300	100	11,210
RSF670	LA-55		A-36				50Hz LA-66	444622P100	110	12,210
RSF770	LA-55		A-36					444623P100	119	13,210
RSF870	LA-55		A-36				60Hz LA-65	444624P100	128	14,210
RSF970	LA-55		A-36					444625P100	137	15,210
KRC40	LA-55	LA-49	A-36					321608P100	77	8,664
KRC45	LA-55	LA-49	A-36					321609P100	83	9,264
KRC50	LA-55	LA-49	A-36					321610P100	88	9,864
KRH55	LA-55	LA-49	A-36					323107P100	94	10,464
KRH60	LA-55	LA-49	A-36					323108P100	97	10,864
KRH65	LA-55	LA-49	A-36					323109P100	103	11,464
KRH70	LA-55	LA-49	A-36					323110P100	106	11,864
ビッグホッパー	昇降機上	昇降機下	搬送モータ	送風モータ	繰出し	上部コンバ	下部コンバ	平ベルト仕組	バケット個数	平ベルト長さ
RG-200EW	A-63		A-45					292615P200	46	6,640
RG-300E	A-63		A-45					292615P200	46	6,640
RG200N-WL	RLA-63		RLA-43					292615P200	46	6,640
RG220B-WL	RLA-66		RLA-36					300138P400	43	6,110
RG220K-WL	RLA-66		RLA-36					123503P400	56	6,200
RG220K-WLC	RLA-66		RLA-36					123503P400	56	6,200